


REP-#064



Ein Riss an einer mit Emaille beschichteten chemischen Anlage zur Lösungsherstellung wurde aufgefüllt mit Ceramium und Härter CE.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany®