

Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal[®]

REP-#124



Instandsetzung eines korrodierten und abgenutzten Lagerbockbettes einer Stahlblechwalzstrasse mit MM-Metall SS-StahlKeramik. Der exakte Lagerbocksitz wurde mittels einer Formplatte hergestellt.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany[®]